

УТВЕРЖДАЮ

Директор
БУ «Нижневартовский медицинский
колледж»



/Исупов П.В./

«13» июля 2026 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»;

1.2 Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.3 Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 4 этажах, общая площадь 3340,4 кв.м;

-наличие прилегающего земельного участка: 13011,0 кв.м;

1.4 Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта: Нет данных;

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; (БУ «Нижневартовский медицинский колледж»);

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление;

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10 Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная):
Региональная;

1.11 Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.12; телефон: 8(3467) 360-161 электронный адрес: doimp@admhmao.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги (85.21);

2.3 Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 350 чел., вместимость -380 чел., пропускная способность -400 чел.;

2.7 Участие в исполнении ИГТР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp!.ra/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, расстояние: 140 м;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, расстояние 270 м;

3.2.2 Время движения (пешком) ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, время: 3-5 мин;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 6-8 мин;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет}: ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, - Да, адаптирован частично;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,- Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно - асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-У
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта как «доступно частично всем», т.к. имеющиеся несоответствия не являются критичными и вышеуказанные категории могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий К, О, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на

пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, достигаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. Рекомендательно: разработать и согласовать, с представителями общественных объединений инвалидов, политику (алгоритм) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения. Такие услуги оказываются путем сопровождения и оказания помощи инвалидам и МГН в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом*.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт;
	Все зоны и участки	Текущий ремонт;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Современное здравоохранение» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от 13.07.2026 г;
2. Акта обследования объекта от 10.07.2026 г;
3. Решение рабочей группы от 09.07.2026 г;

Приложение А.3

Директор

БУ «Нижневартовский медицинский колледж»



/Исупов П.В./

«13» июля 2026 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

4 Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»;

1.2 Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.3 Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 4 этажах, общая площадь 3340,4 кв.м;

-наличие прилегающего земельного участка: 13011,0 кв.м;

1.4 Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта: Нет данных;

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; (БУ «Нижневартовский медицинский колледж»);

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10 Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная): Региональная;

1.11 Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова,
д.12; телефон: 8(3467) 360-161 электронный адрес: doimp@admhmao.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги (85.21);

2.3 Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 350 чел., вместимость -380 чел.,
пропускная способность -400 чел.;

2.7 Участие в исполнении ИГТР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов,
которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса,
где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp!.ra/map/index.php>))

3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
расстояние: 140 м;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, расстояние 270 м;

3.2.2 Время движения (пешком) ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, время: 3-5 мин;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 6-8 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет}: ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, - Да, адаптирован частично;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно - асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт;
	Все зоны и участки	Текущий ремонт;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Современное здравоохранение» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

Размещение информации на Карте
доступности субъекта Российской
Федерации согласовано:

Директор

БУ «Нижневартовский медицинский
колледж»



/Исупов П.В./

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ «Нижневартовский медицинский колледж»



/Исупов П.В./

«10» июля 2026 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»;

1.2 Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.3 Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 4 этажах, общая площадь 3340,4 кв.м;

-наличие прилегающего земельного участка: 13011,0 кв.м;

1.4 Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта: Нет данных;

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения):

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; (БУ «Нижневартовский медицинский колледж»);

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10 Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная): Региональная;

1.11 Вышестоящая организация:

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова,
д.12; телефон: 8(3467) 360-161 электронный адрес: doimp@admhmao.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.3 Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги (85.21);

2.3 Форма оказания услуг:

На объекте, с длительным пребыванием;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 350 чел., вместимость -380 чел.,
пропускная способность -400 чел.;

2.7 Участие в исполнении ИГТР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

Маршрутные такси - 13к, 17к, 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,
маршруты:

Автобусы - № 3, 13, 16, 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов,
которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса,
где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ra/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя,
расстояние: 140 м;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная,
расстояние 270 м;

3.2.2 Время движения (пешком) ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, время: 3-5 мин;
ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, время: 6-8 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет}: ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Зимняя, - Да, адаптирован частично;

ООТ «Медицинский колледж» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Северная, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно - асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	---	1-9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	---	10-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-У	---	18-38
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, Г, С)	---	39-48
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	---	48-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)	---	52-64
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	---

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно**

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта как «доступно частично всем», т.к. имеющиеся несоответствия не являются критичными и вышеуказанные категории могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий К, О, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. Рекомендательно: разработать и согласовать, с представителями общественных объединений инвалидов, политику (алгоритм) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения. Такие услуги оказываются путем сопровождения и оказания помощи инвалидам и МГН в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом*.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт;
	Все зоны и участки	Текущий ремонт;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Современное здравоохранение» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.5 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.6.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.6.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.6.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.6.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.6.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Картах доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации | на 12 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХР

 /Н.А. Трифонова/

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебно- практической работе

 /Ю.Е. Зиязова/


Специалист по охране труда

 /Д.А. Крючков/

Методист

 /Т.В. Булыгина/

Социальный педагог

 /Д.А. Ахматгалиева/

В том числе:

Председатель Экспертного центра

Автономная Некоммерческая Организация

Информационное Обеспечение Инвалидов

«В помощь инвалиду»



/ Шибает Д.А. /

Общественный эксперт (инспектор)

Национального центра содействия эколого-социальному

и инновационному развитию территорий

Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"

ОООИ "Всероссийское, ордена

Трудового Красного Знамени, общество слепых"

ОООИ "Всероссийское Общество Инвалидов"



/ Р.С. Пащенко/

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию				На входе отсутствует доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, что не соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;		- Обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;	ТР
		Есть	---	1,2,3,4	соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;	С, К, О	- Обеспечить замену покрытия проходной части пешеходной дорожки, в створе входной калитки, выполнить из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему. Поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из	
					- Отсутствует информация, которая обеспечивает возможность тактильного восприятия, так			

				как отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля, что не соответствует п.6.5.2 СП 59.13330.2020 - Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования для лиц с нарушением зрения, которые должны обеспечивать возможность однозначной идентификации объекта и мест оказания услуг, что не соответствует п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020, п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 51671-2020, п.10.3.1. СП 136.13330.2012;				бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. Дополнительно: Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

						- Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования		рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. - В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку пешеходных путей движения от снежного наста.		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	---	5,6,7			С, К, О			ТР
1.3	Лестница (наружная)	Нет	---	---		---	---		---	---
1.4	Пандус (наружный)	Нет	---	---		---	---		---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	---	8,9			К, О, С, Г, У		- В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку парковочных мест от снежного наста.	ТР
	Общие требования к зоне	Есть	---	---		Пути следования не оборудованы,	К, С, Г, О, У		Определить круг собственников территорий, на которых	ТР

					отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перелопа выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2020			расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	---	1-9	Текущий ремонт;

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	--
2.2	Пандус (наружный)	Есть	---	10	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено;	К, О	---	НН
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	11,12	-Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные	К, С, О	Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и	ТР

					наземные для инвалидов по зрению. Технические требования				отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	---	К,О,С	Нарушение действующих норм СП	13,14	---	Есть	Дверь (входная)	2.4	НН
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-------------------------------	-------	-----	------	-----------------	-----	----

[illegible]

									Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	Не допустимо использование аппарелей как средств/устройств в для подъема людей с инвалидностью категории К	---			В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать раздельные двусторонние поручни. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине	ТР

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижевартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	18,19,20	Декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения не соответствуют п. 6.2.6 СП 59.13330.2020;	К, С, О, У	- Исключить декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения МГН (вазоны, МАФ и т.д.)	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	---	21,22,23	- На маршевых, межэтажных лестницах ограждения не соответствуют требованиям, что является нарушением СП.	С, О	Произвести замену ограждения межэтажных лестниц в соответствии требованиями СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить наличие не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3 м.,	ТР

				59.13330.2020, ГОСТ Р 51261- 2017;			относительно марша лестницы, поручни устанавливаются по обеим сторонам лестницы; - Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (Где I – начало пути, II – середина пути, III- окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот); Обустроить перед лестницами тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не
--	--	--	--	--	--	--	---

								менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.						Требуются компенсирующие мероприятия по оказанию технической помощи на объекте	--
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	24, 25, 26	Ширина дверного проема не соответствует СП.59.13330.202	---										

						0, ГОСТ Р 51261-2017;				Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски, наличие в помещении, где ведется обслуживание, зоны маневрирования, диаметром не менее 1,4 м., для разворота инвалида категории «К»;		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.5	Дверь	Есть	---	27,28,29,30,31,32	---	- На части дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применении оборудования: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020; - В части дверных проемов высота порога превышает допустимые значения 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;	С		- Обеспечить контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, в рамках исполнения, дополнительно нанести контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020; - Обеспечить специальные устройства (пандус перекатной/пороговый) либо замену дверей с учетом требований п. 6.4.1 СП 59.13330.2020;	ТР	ТР	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	33,34,35,36,37,38	---	Отсутствует специальное	С, Г, У		Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ		ТР	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	---	18-38	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На основании произведенного расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН), доступ на объект ограничен группам мобильности М3, М4, НМ, НТ, в связи с отсутствием технической возможности организации эвакуационных путей. На объекте не обеспечены компенсирующие мероприятия (алгоритм оказания ситуационной помощи на объекте). Выявленные нарушения являются критичными, требуют устранения в среднесрочной перспективе выполнения мероприятий по обеспечению доступности. Обеспечен исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижевартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	39,40,41 42,43	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г; Высота порогов, части дверных проемов, превышает допустимые значение 0,014м,	С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петлей, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху;	ТР

				что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;					
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	---	44,45,46, 47,48	Отсутствует специализированные, оборудованные места для людей с ОВЗ в целях обеспечения доступа к услуге;	С, Г, К, О		- Обеспечить наличие компенсирующих мероприятий (алгоритм оказания ситуационной помощи на объекте); - Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН; В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи;	---

									Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей;	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	Нет	---	---	---	---	---	---	---	NN
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	К, О, С, Г, У	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.	Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски, наличие в помещении, где ведется обслуживание, зоны маневрирования, диаметром не	NN

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	49,50,51	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	К, О, С, Г, У	---	НН
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---	---	---	---	---	---
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	---	49-51	Не нуждается;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский медицинский колледж»; Адрес объекта: 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	52,53,54	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	Г, С, У	---	НН
6.2	Акустические средства	Есть	---	55,56,57	Не обеспечены необходимыми требованиями по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения услуг, путях и способах	Г, С, У	Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;	ТР

					эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.				
6.3	Тактильные средства	Есть	---	58,59,60, 61,62,63, 64	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020 не выявлено	С			НН
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	---	52-64	Текущий ремонт;

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования
паспорта доступности ОСИ

Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 4



Фото 2



Фото 5



Фото 3



Фото 6



Фото 7



Фото 10



Фото 8



Фото 11



Фото 9



Фото 12



Фото 13



Фото 16



Фото 14



Фото 17



Фото 15



Фото 18



Фото 19



Фото 22



Фото 20



Фото 23



Фото 21



Фото 24



Фото 25



Фото 28



Фото 26



Фото 29



Фото 27



Фото 30



Фото 31



Фото 34



Фото 32



Фото 35



Фото 33



Фото 36



Фото 37



Фото 40



Фото 38



Фото 41



Фото 39



Фото 42



Фото 43



Фото 46



Фото 44



Фото 47



Фото 45



Фото 48



**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ на _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственн ый исполнитель, соисполнител и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта"
Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**Отчет о выполнении
адресной программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ^{*(3)}	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключе ние
				Содержание работ ^{*(1)}	Оценка работ ^{*(2)}		Объем, тыс. руб.	Оценка ^{*(4)}		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

^{*(1)} - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

^{*(2)} - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

^{*(3)} - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

^{*(4)} - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Решение рабочей группы
«Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»**

г. Нижневартовск

09.07.2026г.

Рабочая группа в составе:

Заместитель директора по АХР - Н.А. Трифонова

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебно- практической работе - Ю.Е. Зиязова

Специалист по охране труда -Д.А. Крючков

Методист - Т.В. Булыгина

Социальный педагог -Д.А. Ахматгалиева

В том числе:

Председатель Экспертного центра

Автономная Некоммерческая Организация

Информационное Обеспечение Инвалидов

«В помощь инвалиду»

- Шибает Д.А;

Общественный эксперт (инспектор)

Национального центра содействия эколого-социальному

и инновационному развитию территорий

Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"

ОООИ " Всероссийское, ордена

Трудового Красного Знамени, общество слепых"

ОООИ " Всероссийское Общество Инвалидов" - Р.С. Пащенко;

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий представителей маломобильных групп населения.




Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта как «доступно частично всем», т.к. имеющиеся несоответствия не являются критичными и вышеуказанные категории могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий К, О, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг

самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. Рекомендательно: разработать и согласовать, с представителями общественных объединений инвалидов, политику (алгоритм) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения. Такие услуги оказываются путем сопровождения и оказания помощи инвалидам и МГН в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом.

Роль	Член комиссии	Решение	Подпись
Председатель комиссии	Н.А. Трифонова	за	
Член комиссии	Ю.Е. Зиязова	за	
Член комиссии	Д.А. Крючков	за	
Член комиссии	Т.В. Булыгина	за	
Член комиссии	Д.А. Ахматгалиева	за	
Член комиссии	Шибает Д.А.	за	
Член комиссии	Р.С. Пашенко	за	

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ ЭЦ-04-2200002

КОПИЯ ВЕРНА

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
по Информационному Обеспечению Инвалидов «В помощь инвалиду»,
ИНН 8605031520
адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д. 13 в том, что

**Автономная некоммерческая организация
по Информационному Обеспечению Инвалидов
«В помощь инвалиду»**

Аккредитовано(-а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Срок действия с 31 мая 2025 г. по 30 мая 2026 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495)150-88-97

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

КОПИЯ ВЕРНА

№ ЭТ-03-16000597 " моя 2026 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПАЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2025 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2028 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК № 012884



КОПИЯ ВЕРНА

"15" июля 2026 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

ПАЩЕНКО

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

в период с «14» апреля 20 21 г. по «16» апреля 20 21 г.
прошел(а) обучение в


Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Югорский государственный университет»

по программе повышения квалификации

«Доступная среда»

в объеме

24 часа



В.А. Мищенко

Л.В. Непкина

Регистрационный номер

0370

Дата выдачи «16»

апреля

20 21

г.

Города Ханты-Мансийск



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗАРЫБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории»

ИНН 770829846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес: ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306, Москва, 125252
почтовый адрес: пер. Чепиева, д. 13, Санкт-Петербург, 193230
тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: nc-asf@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

участника семинара

«Эксперт в области предупреждения причинения вреда инвалидам с нарушениями ОДА
(в том числе передвигающихся на кресле-коляске), зрения и слуха»

Выдан

Пашенко Роману Сергеевичу

Сертификат удостоверяет, что участник освоил программу семинара, успешно прошел тестирование и допущен до квалификационного экзамена на аттестат компетентности Росс RU.И 1871.04. ИДНП.

Дата выдачи сертификата 15 июля 2021 г.

Председатель аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии



Петраков Д.П.

Палкина В.А.

Вишневская А.В.

КОПИЯ ВЕРНА

"В" июля 2021 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ)
В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ
ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
РОСС RU.И1871.04ИДН1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СДС



АНО "Национальный центр содействия
эколого-социальному и инновационному
развитию территорий"
(наименование)

юр.адрес: 105318 Москва, ул. Тацкая, д. 17, оф. 1
почт. адрес: 193230 Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13,
тел./факс 8 (812) 645 67 97, (901) 301 09 87
e-mail: nc-asi@mail.ru
(адрес, тел./факс, e-mail)



АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КОПИЯ ВЕРНА

№ 000209

13 11 2026 г.

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Пашенко Роман Сергеевич

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.И1871.04ИДН1,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К:

ПЕРСОНАЛУ ☐

СУБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ☒ (в качестве общественного эксперта/
общественного инспектора)

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТАМ ☐

ОСНОВАНИЕ: Решение Центрального органа СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 от 25.05.2023г.
Протокол №136

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прохождение инспекционного контроля один раз в год

Срок действия с 25.05.2023 по 24.05.2026



Руководитель центрального органа
РОСС RU.И1871.04ИДН1

(подпись)

Д.П. Петраков
(Ф.И.О.)

Без приложения не действительно.

Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 03251



Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.И1871.04ИДН1

КОПИЯ ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ КОМПЕТЕНТНОСТИ № 000209

Требования к работе общественного эксперта/ общественного инспектора

1. Участие в работе группы экспертов, осуществляющих деятельность в порядке, установленном Системой сертификации, в интересах маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
2. Участие в оценке рисков (мер предупреждения причинения вреда) при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий аудита (сертификации) на территории ХМАО-Югра;
4. Участие в мероприятиях общественного контроля с подготовкой итогового документа (заключения), содержащего объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы (проверки), а также при необходимости предложения и рекомендации.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Экспертное заключение составляется при взаимодействии с экспертами не ниже уровня региональный технический эксперт.
- Заключение оформляемое общественным экспертом/общественным инспектором визируется экспертом не ниже уровня региональный технический эксперт



Руководитель центрального органа
М.П. РОСС RU.И1871.04ИДН1

Петраков Д.П.
(Ф.И.О.)

Приложение к аттестату компетентности регионального технического эксперта
Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 03252